

Commune : **ORBEC** | Rivière : **L' Orbiquet**

**Sol dans la cour de l'entreprise , 50 rue des Canadiens.**

**Commentaires :** Sol en gravier dans la cour de l'entreprise au niveau du mur de gabions, 50 rue des Canadiens.

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands  
**Code :** WEB\_S\_202205093502    **Date de mise à jour :** 29/09/2022  
**Auteur :** CONTRIBUT\_01



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.40055951 / Y: 49.02211700  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 509909.59 / Y: 6883375.52  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.4005595 / Y: 49.022117  
**Code Hydro:** I02-0400    **Rive de référence:** Gauche

**22 juin 2021**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**    Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires :** Laisse de crue au sol au niveau d'un mur de gabions à proximité de la ^porte d'entrée de la réception.

**GÉNÉRAL**

**Code :** WEB\_R\_202204045153    **Date de mise à jour :** 29/09/2022  
**Auteur :** CONTRIBUT\_01

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non    **État du repère :** Disparu  
**Pérennité :** Aucune



**SOURCE DE REPÉRAGE :** VISITE DE TERRAIN SPC SACN - 11/03/2020

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s) :** SPC Seine aval - Côtiers normands