



Commune : **LE GOSIER**

## Route de Port Blanc - Ouvrage de franchissement

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Guadeloupe

Code : WEB\_S\_202205173146

Date de mise à jour : 11/07/2023

Auteur : DEAL971



Vue du site

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -61.46584000 / Y: 16.22352500

(RRAF 91)UTM 20N X: 663975.11 / Y: 1794274.17

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -61.46584 / Y: 16.223525



**30 avril 2022**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Accumulation de végétation témoignant de la mise en charge du pont

### GÉNÉRAL

Code : WEB\_R\_202205173424

Date de mise à jour :

Auteur : DEAL971

11/07/2023

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Non

Visibilité : Oui

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune



Vue détaillée du repère

**SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE TERRAIN POST-INONDATION  
30/04/22 DEAL GUADELOUPE - 30/04/2022**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation