



Commune : **LE GOSIER**

## Route de Port Blanc - Ouvrage de franchissement

**1**

Repère(s) sur  
le site


### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Guadeloupe

**Code :** WEB\_S\_202205173146

**Date de mise à jour :** 11/07/2023

**Auteur :** DEAL971



Vue du site

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: -61.46584000 / Y: 16.22352500

**(RRAF 91)UTM 20N :** X: 663975.11 / Y: 1794274.17

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -61.46584 / Y: 16.223525



**30 Avril 2022**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Accumulation de végétation témoignant de la mise en charge du pont

### GÉNÉRAL

**Code :** WEB\_R\_202205173424

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** DEAL971

11/07/2023

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Non

**Visibilité :** Oui

**État du repère :** Disparu

**Pérennité :** Aucune



Vue détaillée du repère

### SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE TERRAIN POST-INONDATION

**30/04/22 DEAL GUADELOUPE - 30/04/2022**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation