

Commune : **MEZE**

Chemin autour du lac du Sesquier

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Code : WEB_S_202207042442 Date de mise à jour : 22/11/2022

Auteur : lcesmat



Vue aérienne du domaine du Sesquier

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.59285170 / Y: 43.44124500

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 748016.14 / Y: 6260418

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.5928517 / Y: 43.441245

**14 octobre 2016**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **2.45 m**Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

Commentaires : Le domaine a été inondé à la fois par la montée des eaux du Sesquier et le débordement en rive droite du Pallas suite à une rupture de merlon. L'eau atteint le rocher placé à l'entrée du chemin qui fait le tour du lac. Il y a eu 3 inondations du domaine en 25 ans.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202207043126

Date de mise à jour :

Auteur : lcesmat

11/12/2023

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Bon

Pérennité : Longue



Vue aérienne du domaine du lac

SOURCE DE REPÉRAGE : ÉTUDE DES PHE DU TERRITOIRE DE THAU PAR LE SMBT (2021/22) -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

RELEVÉS GPS - 04/07/2022

Méthode : GPS

Référence nivelée : Marque d'inondation

Description référence du repère : TN au niveau du rocher à l'entrée du chemin

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 2.450 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 2.45