



Commune : **TOUR-DE-FAURE**
Grange à "Pissebouys"


Rivière : **Le Lot**

2 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot
Code : GTL_S_6196
Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour : 10/12/2024



auteur photo : DDT46

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.70423672 / Y: 44.46040070
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 596915.75 / Y: 6374328.9
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.7042367 / Y: 44.4604007
Code Hydro: O---0150 Rive de référence: Droite

**2 Février 2021**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Commentaires : La laisse de crue a été relevée sur la face Sud du bâtiment

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****GÉNÉRAL**

Code : WEB_R_202211223752 Date de mise à jour :
Auteur : Éric Valette 22/11/2022



auteur photo : DDT46

MARQUE

Texte : La laisse de crue se trouvait sur la face Sud du bâtiment
Maximum de l'inondation : Oui
État du repère : Disparu

INITIAL - 05/02/2021

Commentaires sur le nivellation : La laisse de crue se trouvait 8 cm en-dessous de la pierre blanche