


Commune : **TOUR-DE-FAURE** | Rivière : **Le Lot**

Grange à "Pissebouys"

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot
 Code : GTL_S_6196 Date de mise à jour : 10/12/2024
 Auteur : SPC GTL



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.70423672 / Y: 44.46040070
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 596915.75 / Y: 6374328.9
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.7042367 / Y: 44.4604007
 Code Hydro: O--0150 Rive de référence: Droite

2 février 2021 Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : La laisse de crue a été relevée sur la face Sud du bâtiment

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202211223752 Date de mise à jour : 22/11/2022
 Auteur : Éric Valette

MARQUE

Texte : La laisse de crue se trouvait sur la face Sud du bâtiment
Maximum de l'inondation : Oui
État du repère : Disparu



INITIAL - 05/02/2021

Commentaires sur le nivellement : La laisse de crue se trouvait 8 cm en-dessous de la pierre blanche