Commune : **TOUR-DE-FAURE** | Rivière : **Le Lot**

Grange à "Pissebouys"

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_6196 **Date de mise à jour :** 10/12/2024
Auteur : SPC GTL

auteur photo : DDT46

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.70423672 / Y: 44.46040070
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 596915.75 / Y: 6374328.9
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.7042367 / Y: 44.4604007
Code Hydro: O---0150 **Rive de référence:** Droite

2 Février 2021

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : La laisse de crue a été relevée sur la face Sud du bâtiment

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202211223752 **Date de mise à jour :** 22/11/2022
Auteur : Éric Valette

auteur photo : DDT46

MARQUE

Texte : La laisse de crue se trouvait ur la face Sud du bâtiment
Maximum de l'inondation : Oui
État du repère : Disparu

INITIAL - 05/02/2021

Commentaires sur le nivellement : La laisse de crue se trouvait 8 cm en-dessous de la pierre blanche