



Commune : ORNIAC

Anglanat

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot

Code : WEB_S_201810193027

Date de mise à jour : 23/11/2022

Auteur : Éric Valette



auteur photo : Klaus Maronna

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.69332141 / Y: 44.51768940

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 596152.77 / Y: 6380706.25

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.6933214 / Y: 44.5176894



2 février 2021

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Laisse d'inondation

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202211231756

Date de mise à jour :

Auteur : Éric Valette

23/11/2022

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

État du repère : Disparu



auteur photo : DDT46

INITIAL - 05/02/2021

Commentaires sur le nivellement : La laisse de crue se trouvait 16 cm au-dessus du sol au niveau du tonneau.