



Commune : CAHORS

Hôtel la Chartreuse

Rivière : Le Lot

2

Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot

Code : WEB_S_202212061634

Date de mise à jour : 06/12/2022

Auteur : Éric Valette



auteur photo : DDT46

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.44028376 / Y: 44.43999590

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 575874.74 / Y: 6372442.31

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.4402838 / Y: 44.4399959

Code Hydro: Q0000630

Rive de référence: Gauche



2 Février 2021

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Laisse d'inondation

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202212061847

Date de mise à jour :

Auteur : Éric Valette

06/12/2022

MARQUE


Maximum de l'inondation : Oui

État du repère : Disparu

auteur photo : DDT46

INITIAL - 03/02/2021

Commentaires sur le nivellation : La laisse de crue se trouvait 1m55 au-dessus du sol.





Commune : **CAHORS**

Hôtel la Chartreuse

Rivière : **Le Lot**

2

Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot

Code : WEB_S_202212061634

Date de mise à jour : 06/12/2022

Auteur : Éric Valette



auteur photo : DDT46

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.44028376 / Y: 44.43999590

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 575874.74 / Y: 6372442.31

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.4402838 / Y: 44.4399959

Code Hydro: Q0000630

Rive de référence: Gauche



21 Janvier 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202404251426

Date de mise à jour :

Auteur : Éric Valette

25/04/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

État du repère : Disparu

SOURCE DE REPÉRAGE : DDT 46 - 04/12/2017



auteur photo : DDT46