



Commune : **MONT-SAINT-AIGNAN**

## Talus de l'aire de stockage de l'Hypermarché, proximité Route de Maromme.

**Commentaires** : Aire de stockage externe des déchets recyclables (plastiques, cartons), accessible par la zone H de l'aire de stationnement ou par la route de Maromme

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion** : Seine aval-Côtiers Normands  
**Code** : WEB\_S\_202212220408 **Date de mise à jour** : 22/10/2025  
**Auteur** : RDI76



vue d'ensemble

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84** : X: 1.09478878 / Y: 49.46898630  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 561864.4 / Y: 6931621.28  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 1.0947888 / Y: 49.4689863



**4 juin 2022**

Nature de l'inondation : **Ruissellement**

Nature du repère : **Limite au sol**

**Commentaires** : Trace de végétation sur le talus, à mi-hauteur.

### GÉNÉRAL

**Code** : WEB\_R\_202401052939 **Date de mise à jour** : 22/10/2025  
**Auteur** : RDI76

### MARQUE

**Maximum de l'inondation** : Oui  
**Visibilité** : Oui **État du repère** : Bon  
**Pérennité** : Aucune **Repère calculé** : Non  
**PHEC** : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE** : RELEVÉS DE LAISSES EN LIEN AVEC SBVCAR - 07/06/2022

**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s)** : DDTM 76



Laisse de végétation sur la pelouse