

Commune: MONT-SAINT-AIGNAN

# Talus de l'aire de stockage de l'Hypermarché, proximité Route de Maromme.

Commentaires: Aire de stockage externe des déchets recyclables (plastiques, cartons), accessible par la zone H de l'aire de stationnement ou par la route de Maromme

Repère(s) sur le site

#### **GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands

**Code:** WEB\_S\_202212220408 Date de mise à jour : 22/10/2025

Auteur: RDI76





#### **GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84: X: 1.09478878 / Y: 49.46898630 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 561864.4 / Y: 6931621.28 Coordonnées RGF93 (ETRS89): X: 1.0947888 / Y: 49.4689863



## 04 juin 2022

Nature de l'inondation : Ruissellement

Nature du repère : Limite au sol

**Commentaires :** Trace de végétation sur le talus, à mi-hauteur.

### **GÉNÉRAL**

**Code:** WEB\_R\_202401052939

Date de mise à jour :

Auteur: RDI76 22/10/2025



Laisse de végétation sur la pelouse

### **MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité: Oui État du repère : Bon Pérennité : Aucune Repère calculé: Non

PHEC: Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES EN LIEN AVEC** 

SBVCAR - 07/06/2022

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

Organisme: DDTM 76