



Commune : **MONT-SAINT-AIGNAN**


Talus de l'aire de stockage de l'Hypermarché, proximité Route de Maromme.

Commentaires : Aire de stockage externe des déchets recyclables (plastiques, cartons), accessible par la zone H de l'aire de stationnement ou par la route de Maromme

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_202212220408 **Date de mise à jour** : 22/10/2025
Auteur : RDI76



vue d'ensemble

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.09478878 / Y: 49.46898630
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 561864.4 / Y: 6931621.28
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.0947888 / Y: 49.4689863



4 juin 2022

Nature de l'inondation : **Ruissellement**

Nature du repère : **Limite au sol**

Commentaires : Trace de végétation sur le talus, à mi-hauteur.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202401052939 **Date de mise à jour** : 22/10/2025
Auteur : RDI76

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère** : Bon
Pérennité : Aucune **Repère calculé** : Non
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES EN LIEN AVEC SBVCAR - 07/06/2022

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme(s) : DDTM 76



Laisse de végétation sur la pelouse