



Commune : MONT-SAINT-AIGNAN


Sol du bas-côté, Route de Maromme, face au n°164

Commentaires : A proximité de l'allée du Cheval Blanc qui a subi des ruissellements et dans le prolongement du bassin de rétention qui a surversé

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands**Code :** WEB_S_202212222550**Date de mise à jour :** 22/10/2025**Auteur :** RDI76

bande enherbée côté bassin de rétention

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.09205587 / Y: 49.46871810**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 561665.57 / Y: 6931596.23**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.0920559 / Y: 49.4687181**04 juin 2022**Nature de l'inondation : **Ruisseaulement**Nature du repère : **Limite au sol****Commentaires :** Laisse de crue au sol à environ 40 cm du trottoir.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202401042003**Date de mise à jour :****Auteur :** RDI76

22/10/2025



axe de ruissellement sur la route de Maromme matérialisé par laisse de végétation sur bande enherbée

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Bon**Pérennité :** Aucune

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES EN LIEN AVEC SBVCAR - 07/06/2022

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DDTM 76