

Commune: MONT-SAINT-AIGNAN

# Sol du bas-côté, Route de Maromme, face au n°164

Commentaires : A proximité de l'allée du Cheval Blanc qui a subi des ruissellements et dans le prolongement du bassin de rétention qui a surversé


Repère(s) sur le site


#### **GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands

**Code:** WEB\_S\_202212222550 **Date de mise à jour : 22/10/2025** 

Auteur: RDI76





bande enherbée côté bassin de rétention

### **GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84: X: 1.09205587 / Y: 49.46871810

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 561665.57 / Y: 6931596.23 Coordonnées RGF93 (ETRS89): X: 1.0920559 / Y: 49.4687181



## 04 juin 2022

Nature de l'inondation : Ruissellement

Nature du repère : Limite au sol

Commentaires : Laisse de crue au sol à environ 40 cm du trottoir.

### **GÉNÉRAL**

**Code:** WEB\_R\_202401042003

Date de mise à jour :

Auteur: RDI76 22/10/2025

axe de ruissellement sur la route de Maromme matérialisé par laisse de végétation sur bande enherbée

### **MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité: Oui État du repère : Bon

Pérennité : Aucune

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES EN LIEN AVEC

SBVCAR - 07/06/2022

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

**Organisme:** DDTM 76