



Commune : **MONT-SAINT-AIGNAN**

Sol du bas-côté, Route de Maromme, face au n°164

Commentaires : A proximité de l'allée du Cheval Blanc qui a subi des ruissellements et dans le prolongement du bassin de rétention qui a surversé

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands

Code : WEB_S_202212222550 **Date de mise à jour** : 22/10/2025

Auteur : RDI76



bande enherbée côté bassin de rétention

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.09205587 / Y: 49.46871810

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 561665.57 / Y: 6931596.23

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.0920559 / Y: 49.4687181



4 juin 2022

Nature de l'inondation : **Ruissellement**

Nature du repère : **Limite au sol**

Commentaires : Laisse de crue au sol à environ 40 cm du trottoir.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202401042003

Date de mise à jour :

Auteur : RDI76

22/10/2025

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Bon

Pérennité : Aucune

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES EN LIEN AVEC SBVCAR - 07/06/2022

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : DDTM 76



axe de ruissellement sur la route de Maromme matérialisé par laisse de végétation sur bande enherbée