

Commune: MONT-SAINT-AIGNAN

Portail d'entrée du n°3 Allée du Cheval Blanc


Commentaires : Ruissellements provenant de la zone commerciale de la Vatine, provoquant inondation des sous-sols, érosion des bas-côtés en terre, charriage de déchets plastiques de la zone de stockage des déchets recyclables de La Vatine.

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands

Auteur: RDI76





GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84: X: 1.09161578 / Y: 49.46849480

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 561633.06 / Y: 6931572.17 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.0916158 / Y: 49.4684948



04 juin 2022

Nature de l'inondation : Ruissellement

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires : Trace de végétation sur portail piéton à 40 cm de hauteur de la margelle.

Vitesse d'écoulement puissante (érosion des bas côtés en terre, portail accès voiture arraché, témoignages, nombreux déchets plastiques provenant de la zone commerciale de la Vatine).


Sous-sol enterré inondé (environ 1m20 d'eau).

GÉNÉRAL

Code: WEB_R_202401045047

Date de mise à jour :

Auteur : RDI76 22/10/2025



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui État du repère : Bon

Pérennité: Longue

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES EN LIEN AVEC

SBVCAR - 07/06/2022

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme: DDTM 76