



Commune : **BOIS-GUILLAUME**

Mur dans hall d'entrée immeuble au n°30 Place du Coucou

Commentaires : La porte qui donne accès au hall d'entrée est située à proximité immédiate de la pharmacie.


1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands

Code : WEB_S_202212221445 **Date de mise à jour :** 23/10/2025

Auteur : RDI76



Vue depuis la place.

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.09543090 / Y: 49.45694520

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 561878.63 / Y: 6930280.83

Coordonnées RGF93 (ETRS89) X: 1.0954309 / Y: 49.4569452



4 juin 2022

Nature de l'inondation : **Ruissellement**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Trace d'eau boueuse à 35 cm du sol bitumé sur mur extérieur du hall d'entrée.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202401043946

Date de mise à jour : 22/10/2025

Auteur : RDI76

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Bon

Pérennité : Longue

Repère calculé : Non

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES EN LIEN AVEC SBVCAR - 07/06/2022

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : DDTM 76



Trace d'eau boueuse à 35 cm du sol bitumé sur mur extérieur du hall d'entrée