



Commune : **BOIS-GUILLAUME**

## Mur dans hall d'entrée immeuble au n°30 Place du Coucou

**Commentaires :** La porte qui donne accès au hall d'entrée est située à proximité immédiate de la pharmacie.


**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands

**Code :** WEB\_S\_202212221445 **Date de mise à jour :** 23/10/2025

**Auteur :** RDI76



Vue depuis la place.

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.09543090 / Y: 49.45694520

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 561878.63 / Y: 6930280.83

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.0954309 / Y: 49.4569452



**4 juin 2022**

Nature de l'inondation : **Ruissellement**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Trace d'eau boueuse à 35 cm du sol bitumé sur mur extérieur du hall d'entrée.

### GÉNÉRAL

**Code :** WEB\_R\_202401043946

**Date de mise à jour :** 22/10/2025

**Auteur :** RDI76

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Oui

**État du repère :** Bon

**Pérennité :** Longue

**Repère calculé :** Non

**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE :** RELEVÉS DE LAISSES EN LIEN AVEC SBVCAR - 07/06/2022

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme(s) :** DDTM 76



Trace d'eau boueuse à 35 cm du sol bitumé sur mur extérieur du hall d'entrée