

Commune: BOIS-GUILLAUME

# Mur dans hall d'entrée immeuble au n°30 Place du Coucou

Commentaires : La porte qui donne accès au hall d'entrée est située à proximité immédiate de la pharmacie.

Repère(s) sur le site

### **GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands

**Code:** WEB S 202212221445 **Date de mise à jour : 23/10/2025** 

Auteur: RDI76





### **GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84: X: 1.09543090 / Y: 49.45694520

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 561878.63 / Y: 6930280.83 Coordonnées RGF93 (ETRS89): X: 1.0954309 / Y: 49.4569452



# 04 juin 2022

Nature de l'inondation : Ruissellement

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires: Trace d'eau boueuse à 35 cm du sol bitumé sur mur extérieur du hall d'entrée.

## **GÉNÉRAL**

**Code:** WEB\_R\_202401043946

Date de mise à jour :

Auteur: RDI76 22/10/2025



Trace d'eau boueuse à 35 cm du sol bitumé sur mur extérieur du hall d'entrée

## **MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité: Oui État du repère : Bon Pérennité: Longue Repère calculé: Non

**PHEC:** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES EN LIEN AVEC** 

SBVCAR - 07/06/2022

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

Organisme: DDTM 76