



Commune : **CLEMERY**

**n°1 rue du Château**

**Commentaires :** Repère pris depuis seuil de porte d'entrée maison de gardiennage du châtau

**1** Repère(s) sur le site


**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Meuse-Moselle

**Code :** WEB\_S\_202212233452

**Date de mise à jour :** 21/03/2023

**Auteur :** Maëlle MANIGAUD



prise de mesure N°1 rue du château

**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 6.18665641 / Y: 48.89448670

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 933583.47 / Y: 6870767.13

**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 6.1866564 / Y: 48.8944867



**8 avril 2022**

Altitude calculée de l'eau : **183.09 m**

Nature de l'inondation : **Mixte**

Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

**Commentaires :** prise de repère de crue suite à débordement du ruisseau de Grève sur la commune de Clémery.

**GÉNÉRAL**

**Code :** WEB\_R\_202212234639

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** Maëlle MANIGAUD

21/03/2023

**MARQUE**

**Texte :** pas de texte

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Oui

**SOURCE DE REPÉRAGE :** CAMPAGNE DE RELEVÉS POST-INONDATION DDT 54 (DÉCEMBRE 2022) - 23/12/2022

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme(s) :** DDT 54

**NIVELLEMENT RÉALISÉ PAR EXPERT GÉOMÈTRE SUR COMMANDE DDT54 - 10/10/2022**

**Méthode :** Nivellement direct

**Référence nivelée :** Autre type de référence


**Description référence du repère :** Seuil

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

**Altitude de la référence (en m) :** 182.990 m

**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.100 m

**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 183.09



prise de cote de crue au 1 rue du château à Clémery