



Commune : **CLEMERY**

n°1 rue du Château

Commentaires : Repère pris depuis seuil de porte d'entrée maison de gardiennage du châtau

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Meuse-Moselle

Code : WEB_S_202212233452

Date de mise à jour : 21/03/2023

Auteur : Maëlle MANIGAUD



prise de mesure N°1 rue du château

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.18665641 / Y: 48.89448670

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 933583.47 / Y: 6870767.13

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.1866564 / Y: 48.8944867



8 avril 2022

Nature de l'inondation : **Mixte**

Altitude calculée de l'eau : **183.09 m**

Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : prise de repère de crue suite à débordement du ruisseau de Grève sur la commune de Clémery.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202212234639

Date de mise à jour :

Auteur : Maëlle MANIGAUD

21/03/2023



prise de cote de crue au 1 rue du château à Clémery

MARQUE

Texte : pas de texte

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE RELEVÉS POST-INONDATION DDT 54 (DÉCEMBRE 2022) - 23/12/2022

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : DDT 54

NIVELLEMENT RÉALISÉ PAR EXPERT GÉOMÈTRE SUR COMMANDE DDT54 - 10/10/2022

Méthode : Nivellement direct

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Seuil

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 182.990 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.100 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 183.09 m