



Commune : **ROUEN**

## Grille d'aération de cave au 96 rue verte

**1** Repère(s) sur le site


### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands

Code : WEB\_S\_202212231323

Date de mise à jour : 03/01/2024

Auteur : RDI76



laisse de végétation sur grille d'aération cave

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.09461818 / Y: 49.45595140

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 561817.04 / Y: 6930171.71

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.0946182 / Y: 49.4559514



**4 juin 2022**

Nature de l'inondation : **Ruissellement**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Trace de végétation dans la grille d'aération à 23 cm du sol.

### GÉNÉRAL

Code : WEB\_R\_202401031810

Date de mise à jour :

Auteur : RDI76

22/10/2025

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Bon

Pérennité : Longue

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES EN LIEN AVEC SBVCAR - 07/06/2022

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : DDTM 76



Trace de végétation dans la grille d'aération à 23 cm du sol