



Commune : **BOIS-GUILLAUME**

Mur du hall d'entrée semi-enterré du 104 chemin de Clères.

Commentaires : Le Chemin de Clères à Bois-Guillaume/Mont-Saint-Aignan puis la rue Verte à Rouen sont des passages préférentiels qui concentrent les ruissellements.

1 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands

Code : WEB_S_202212231456

Date de mise à jour : 23/10/2025

Auteur : RDI76



hall d'accès du cabinet médical

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.09488372 / Y: 49.45745620

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 561840.33 / Y: 6930338.62

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.0948837 / Y: 49.4574562



4 juin 2022

Nature de l'inondation : **Ruissellement**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Hauteur d'eau à 99 cm à partir du sol dans le hall d'entrée du cabinet médical

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202401031731

Date de mise à jour : 23/10/2025

Auteur : RDI76

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Bon

Pérennité : Longue

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE RELEVÉS DE LAISSE EN LIEN AVEC SBVCAR - 07/06/2022

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : DDTM 76



Hauteur d'eau à 99 cm à partir du sol dans le hall d'entrée du cabinet médical