



Commune : **MONTIVILLIERS**

Chaussée de la Rue Victor Lesueur, face au n°119-123

Commentaires : Rue soumise aux ruissellements

1

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands

Code : WEB_S_202212234532

Date de mise à jour : 09/08/2024

Auteur : RDI76



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.17880411 / Y: 49.53711170

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 495746.2 / Y: 6941184.06

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.1788041 / Y: 49.5371117



2 Août 2021

Nature de l'inondation : **Ruissellement**

Nature du repère : **Photographie**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202401033401

Date de mise à jour :

Auteur : RDI76

09/08/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : PRESSE - 02/08/2021

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : Presse



Affaissement de la rue suite aux événements orageux