Commune : **MONTIVILLIERS**

Chaussée de la Rue Victor Lesueur, face au n°119-123

Commentaires : Rue soumise aux ruissellements

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_202212234532 **Date de mise à jour :** 09/08/2024
Auteur : RDI76



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.17880411 / Y: 49.53711170
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 495746.2 / Y: 6941184.06
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.1788041 / Y: 49.5371117

2 Août 2021

Nature de l'inondation : **Ruissellement**

Nature du repère : **Photographie**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202401033401 **Date de mise à jour :** 09/08/2024
Auteur : RDI76

Affaissement de la rue suite aux événements orageux

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : PRESSE - 02/08/2021

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : Presse