	Commune : <b>CAHORS</b>	Rivière : <b>Le ruisseau du Bartassec</b>
<h2 style="margin: 0;">Parking covoiturage</h2>		

<b>Commentaires :</b> Le bâtiment d'un ancien transporteur présent lors des crues de 1996 (photo) et 2010 est aujourd'hui démolé et a laissé place à un parking de covoiturage.	2	Repère(s) sur le site
---	---	-----------------------

**GÉNÉRAL**

---


**Unité de gestion :** Lot  
**Code :** WEB\_S\_202212271944      **Date de mise à jour :** 27/12/2022  
**Auteur :** Éric Valette



**GÉOLOCALISATION**

---

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.43868680 / Y: 44.41868220  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 575700.86 / Y: 6370077.59  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.4386868 / Y: 44.4186822  
**Code Hydro:** Q0000630      **Rive de référence:** Droite

	<h2 style="margin: 0;">10 juin 2010</h2>	Nature de l'inondation : <b>Débordement de cours d'eau</b> Nature du repère : <b>Laisse d'inondation</b>
---	--	--

**GÉNÉRAL**

---

**Code :** WEB\_R\_202212272039      **Date de mise à jour :** 27/12/2022  
**Auteur :** Éric Valette

**MARQUE**

---

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**État du repère :** Disparu

