



Commune : CAHORS

Rivière : Le ruisseau du Bartassec


Parking covoitage

Commentaires : Le bâtiment d'un ancien transporteur présent lors des crues de 1996 (photo) et 2010 est aujourd'hui démolie et a laissé place à un parking de covoitage.

2

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot**Code :** WEB_S_202212271944**Date de mise à jour :** 27/12/2022**Auteur :** Éric Valette

auteur photo : DDE46

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.43868680 / Y: 44.41868220**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 575700.86 / Y: 6370077.59**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.4386868 / Y: 44.4186822**Code Hydro:** Q0000630**Rive de référence:** Droite

10 Janvier 1996

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Laisse d'inondation

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202212272257**Date de mise à jour :****Auteur :** Éric Valette

27/12/2022

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**État du repère :** Disparu

auteur photo : DDE46