



Commune : SAINT-DESIR

Mur à proximité du garage. 35 Résidence Malicorne.

Commentaires : Mur à proximité immédiate du garage, sur la façade Nord du pavillon

1

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands

Code : WEB_S_202301132020

Date de mise à jour : 12/11/2025

Auteur : SPC.SACN



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.20363414 / Y: 49.13083520

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 495942.86 / Y: 6895951.37

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.2036341 / Y: 49.1308352



25 juin 2019

Nature de l'inondation : Ruissellement

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires : Laisse crue sur le mur à 120 cm/sol.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202301132335

Date de mise à jour :

Auteur : SPC.SACN

12/11/2025



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Mauvais

Pérennité : Aucune

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN SPC SACN - 11/03/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Seine aval - Côtiers normands