

Commune : **SAINT-DESIR** | **Mur à proximité du garage. 35 Résidence Malicorne.**

Commentaires : Mur à proximité immédiate du garage, sur la façade Nord du pavillon **1** Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL
Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_202301132020 **Date de mise à jour :** 12/11/2025
Auteur : SPC.SACN



GÉOLOCALISATION
Coordonnées WGS84 : X: 0.20363414 / Y: 49.13083520
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 495942.86 / Y: 6895951.37
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.2036341 / Y: 49.1308352

25 juin 2019 Nature de l'inondation : **Ruissellement** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Laisse crue sur le mur à 120 cm/sol.

GÉNÉRAL
Code : WEB_R_202301132335 **Date de mise à jour :** 12/11/2025
Auteur : SPC.SACN



Trace à 1,20 m/sol.

MARQUE
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Mauvais
Pérennité : Aucune

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN SPC SACN - 11/03/2020
Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme(s) : SPC Seine aval - Côtiers normands