

Commune : **LUCINGES**


**Les Diambes**

**Commentaires :** Ouvrage hydraulique du département, Ruisseau de la Vignule

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Alpes du Nord  
**Code :** SM3A\_S\_144      **Date de mise à jour :** 17/03/2023  
**Auteur :** SM3A



Lieu-dit Les Diambes ouvrage hydraulique du Département

**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 6.30788449 / Y: 46.18383720  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 955077.08 / Y: 6570232.72  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.3078845 / Y: 46.1838372

**1er mai 2015**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

**Commentaires :** Ruisseau de la Vignule, crue du 1er au 4 mai 2015

**GÉNÉRAL**

**Code :** SM3A\_R\_170      **Date de mise à jour :** 17/03/2023  
**Auteur :** SM3A

**MARQUE**

**Texte :** crue de mai 2015, ruisseau de la Vignule  
**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Oui      **État du repère :** Bon  
**Pérennité :** Longue      **Repère calculé :** Non  
**PHEC :** Oui



Les Diambes, crue de mai 2015, ruisseau de la Vignule