



Commune : **LUCINGES**

## Les Diambes

**Commentaires :** Ouvrage hydraulique du département, Ruisseau de la Vignule

**1**

Repère(s) sur  
le site


### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Alpes du Nord

**Code :** SM3A\_S\_144

**Date de mise à jour :** 17/03/2023

**Auteur :** SM3A



Lieu-dit Les Diambes ouvrage hydraulique du Département

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 6.30788449 / Y: 46.18383720

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 955077.08 / Y: 6570232.72

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.3078845 / Y: 46.1838372



**1<sup>er</sup> Mai 2015**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

**Commentaires :** Ruisseau de la Vignule, crue du 1er au 4 mai 2015

### GÉNÉRAL

**Code :** SM3A\_R\_170

**Auteur :** SM3A

**Date de mise à jour :**

17/03/2023



Les Diambes, crue de mai 2015, ruisseau de la Vignule

### MARQUE

**Texte :** crue de mai 2015, ruisseau de la Vignule

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Oui

**Pérennité :** Longue

**PHEC :** Oui

**État du repère :** Bon

**Repère calculé :** Non