


Commune : **LUCINGES** | **Les Diambes**

Commentaires : Ouvrage hydraulique du département, Ruisseau de la Vignule **1** Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL
Unité de gestion : Alpes du Nord
Code : SM3A_S_144 **Date de mise à jour :** 17/03/2023
Auteur : SM3A



Lieu-dit Les Diambes ouvrage hydraulique du Département

GÉOLOCALISATION
Coordonnées WGS84 : X: 6.30788449 / Y: 46.18383720
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 955077.08 / Y: 6570232.72
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.3078845 / Y: 46.1838372

1er mai 2015
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

Commentaires : Ruisseau de la Vignule, crue du 1er au 4 mai 2015

GÉNÉRAL
Code : SM3A_R_170 **Date de mise à jour :** 17/03/2023
Auteur : SM3A

MARQUE
Texte : crue de mai 2015, ruisseau de la Vignule
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Oui



Les Diambes, crue de mai 2015, ruisseau de la Vignule