



Commune : BEAUMONT

## Ruisseau des Creux

Commentaires : Crue du Nant des Creux de 1999

1

Repère(s) sur le site


### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Alpes du Nord

Code : SM3A\_S\_148

Auteur : SM3A

Date de mise à jour : 25/04/2023



Crue de 1999 du Nant des Creux

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.10680493 / Y: 46.09580790

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 939964.26 / Y: 6559834.72

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.1068049 / Y: 46.0958079

**1999**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Repère normalisé (décret n°2005-233)

Commentaires : Crue de 1999 du Nant des Creux

### GÉNÉRAL

Code : SM3A\_R\_174

Auteur : SM3A

Date de mise à jour :

25/04/2023



Crue de 1999 du Nant des Creux

### MARQUE

Texte : crue de 1999 du Nant des Creux

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

Pérennité : Longue

PHEC : Oui

État du repère : Bon

Repère calculé : Non