

Commune : **SERIGNAN**Rivière : **L' Orb****Chemin communal en bordure du canal de VALRAS**

Commentaires : Portail


1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Code : 23_ORB22_S_34

Date de mise à jour : 26/04/2023

Auteur : SPC MO



Portail

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.29562580 / Y: 43.26017590

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 724018.8 / Y: 6240155

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.2956258 / Y: 43.2601759

Code Hydro: Y25-0400

Rive de référence: Droite

12 mars 2022Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **1.834 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Débris végétaux dans le portail

GÉNÉRAL

Code : 23_ORB22_R_34_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC MO

26/04/2023

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LAISSES DE CRUES RELEVÉES PAR OTEIS SUR LA VALLÉE DE L'ORB - 13/03/2022

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : OTEIS

SEUIL BÉTON - 13/03/2022

Méthode : Nivellement direct

Organisme : OTEIS

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Seuil béton

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 1.534 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.300 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 1.834



Débris végétaux dans le portail