



Commune : BEZIERS

Rivière : Le Lirou

Pont submersible du chemin rural 110 #2

Commentaires : Voûte du pont

1

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Code : 23_ORB22_S_797

Date de mise à jour : 26/04/2023

Auteur : SPC MO



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.14579850 / Y: 43.35154570

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 711827 / Y: 6250278

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.1457985 / Y: 43.3515457

Code Hydro: Y2580500

Rive de référence: Gauche

**12 Mars 2022**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Commentaires : Trace sur le voûte

GÉNÉRAL

Code : 23_ORB22_R_797_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC MO

26/04/2023



Trace sur le voûte

Altitude calculée de l'eau : **27.059 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LAISSES DE CRUES RELEVÉES PAR OTEIS SUR LA VALLÉE DE L'ORB - 13/03/2022

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : OTEIS

HAUT DE L'OUVRAGE - 13/03/2022

Méthode : Non renseigné

Organisme : OTEIS

Référence nivélée : Autre type de référence

Description référence du repère : Haut de l'ouvrage

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 27.059 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.000 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 27.059