



Commune : BEZIERS

Rivière : Le Lirou

Pont submersible du chemin rural 105 #2

Commentaires : Végétation de berge

1

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Code : 23_ORB22_S_794

Date de mise à jour : 26/04/2023

Auteur : SPC MO



Végétation de berge

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.18789280 / Y: 43.34788240

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 715242.6 / Y: 6249878

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.1878928 / Y: 43.3478824

Code Hydro: Y2580500

Rive de référence: Gauche

**12 Mars 2022**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **14.2 m**

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires : Dépôt dans la végétation

GÉNÉRAL

Code : 23_ORB22_R_794_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC MO

26/04/2023



Dépôt dans la végétation

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LAISSES DE CRUES RELEVÉES PAR OTEIS SUR LA VALLÉE DE L'ORB - 13/03/2022

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : OTEIS

SOL - 13/03/2022

Méthode : Nivellement direct

Organisme : OTEIS

Référence nivélée : Marque d'inondation

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 14.200 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 14.2 m