

Commune : **HENNEBONT** | Rivière : **Le Blavet**

**maison au 2 rue du halage à Hennebont**

**2** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons  
 Code : 56083\_RH5\_HENN Date de mise à jour : 27/04/2023  
 Auteur : SPC VCB



maison au 2 rue du halage à Hennebont

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: -3.24975067 / Y: 47.82514450  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 232846.47 / Y: 6765691.29  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.2497507 / Y: 47.8251445  
 Code Hydro: J5--0210 Rive de référence: Gauche

**5 janvier 2001** Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires** : sur le coté de la maison, vers le Blavet, le niveau de l'inondation a atteint 50cm à partir du sol

**GÉNÉRAL**

Code : 56083\_RH5\_HENN\_2001 Date de mise à jour : 27/04/2023  
 Auteur : SPC VCB



trace sur le mur de la maison vers le Blavet

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non État du repère : Bon  
 Pérennité : Moyenne Repère calculé : Non  
 PHEC : Oui

**SOURCE DE REPÉRAGE : SYNDICAT MIXTE DU SAGE BLAVET - 19/03/2019**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

**SOL SUR LE COTÉ DE LA MAISON VERS LE BLAVET**

Description référence du repère : sol sur le coté de la maison vers le Blavet  
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.500 m



Commune : **HENNEBONT**

Rivière : **Le Blavet**

## maison au 2 rue du halage à Hennebont

**2** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons

Code : 56083\_RH5\_HENN

Date de mise à jour : 27/04/2023

Auteur : SPC VCB



maison au 2 rue du halage à Hennebont

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.24975067 / Y: 47.82514450

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 232846.47 / Y: 6765691.29

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.2497507 / Y: 47.8251445

Code Hydro: J5--0210

Rive de référence: Gauche

## 28 décembre 1999



Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : sur le devant de la maison, le niveau de l'inondation a atteint 5cm à partir du sol et n'est pas entrée dans la maison.

### GÉNÉRAL

Code : 56083\_RH5\_HENN\_1999

Date de mise à jour :

Auteur : SPC VCB

27/04/2023

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Bon

Pérennité : Moyenne

Repère calculé : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SYNDICAT MIXTE DU SAGE BLAVET - 19/03/2019

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

### SOL DEVANT LA MARCHE DE LA PORTE D'ENTRÉE DE LA MAISON

Description référence du repère : sol devant la marche de la porte d'entrée de la maison

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.050 m



porte d'entrée de la maison