



Commune : DEMI-QUARTIER
Route de Combafort

Commentaires : Ruisseau du petit bois

1

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Alpes du Nord

Code : SM3A_S_155

Auteur : SM3A

Date de mise à jour : 09/05/2023



Route de Combafort

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.64857947 / Y: 45.87651010

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 982907.29 / Y: 6537297.5

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.6485795 / Y: 45.8765101



13 Janvier 2004

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Repère normalisé (décret n°2005-233)

Commentaires : crue du ruisseau du petit bois du 13 janvier 2004

GÉNÉRAL

Code : SM3A_R_182

Auteur : SM3A

Date de mise à jour :

09/05/2023



crue du ruisseau du petit bois du 13 janvier 2004

MARQUE

Texte : crue du ruisseau du petit bois du 13 janvier 2004

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

Pérennité : Longue

PHEC : Oui

État du repère : Bon

Repère calculé : Non