



Commune : GAVARNIE-GEDRE

arbuste en RD en aval du pont

Commentaires : Code : 48

Rivière : Le Gave de Pau

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Gironde-Adour-Dordogne**Code :** 23PLVG_GP_S_49**Date de mise à jour :** 13/06/2023**Auteur :** SPC GAD**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 0.01818750 / Y: 42.78528630**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 455799.31 / Y: 6191918.35**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.0181875 / Y: 42.7852863**Code Hydro:** Q---0100**Rive de référence:** Non renseigné

Date inconnue ou approximative

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires : Code : 48 - Fiabilité : Moyenne - Oct 12 ou Juin 13 ? Laisse présente dans arbuste en RD en aval du pont difficile à lever Hmax?**GÉNÉRAL****Code :** 23PLVG_GP_R_49_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GAD

24/07/2025

MARQUE**Texte :** 2012 ou 2013**Maximum de l'inondation :** Non**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Vue du repère

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES DE LA CRUE DE JUIN 2013 -**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** Syndicat Mixte de Développement Rural de l'Arrondissement d'Argelès-Gazost