
	Commune : <b>SAINT-PE-DE-BIGORRE</b>	Rivière : <b>Le Gave de Pau</b>
	<b>Route du Bois de Lourdes</b>	
Commentaires : Code : 122		<b>2</b> Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

---

**Unité de gestion :** Gironde-Adour-Dordogne  
**Code :** 23PLVG\_GP\_S\_132      **Date de mise à jour :** 13/06/2023  
**Auteur :** SPC GAD



**GÉOLOCALISATION**

---

**Coordonnées WGS84 :** X: -0.14319510 / Y: 43.10255190  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 443993.36 / Y: 6227682.16  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.1431951 / Y: 43.1025519  
**Code Hydro:** Q---0100      **Rive de référence:** Non renseigné

	<b>26 Octobre 1937</b> Nature de l'inondation : <b>Débordement de cours d'eau</b>	Nature du repère : <b>Plaque</b>
	Commentaires : Code : 122	

**GÉNÉRAL**

---

**Code :** 23PLVG\_GP\_R\_132\_1      **Date de mise à jour :** 13/06/2023  
**Auteur :** SPC GAD



**MARQUE**


---

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Oui      **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Non renseigné      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES DE LA CRUE DE JUIN 2013 -**

---

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme :** Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves

	Commune : <b>SAINT-PE-DE-BIGORRE</b>	Rivière : <b>Le Gave de Pau</b>
	<b>Route du Bois de Lourdes</b>	
<b>Commentaires :</b> Code : 122		<b>2</b> Repère(s) sur le site

<b>GÉNÉRAL</b> <hr/> <b>Unité de gestion :</b> Gironde-Adour-Dordogne <b>Code :</b> 23PLVG_GP_S_132 <b>Date de mise à jour :</b> 13/06/2023 <b>Auteur :</b> SPC GAD	
<b>GÉOLOCALISATION</b> <hr/> <b>Coordonnées WGS84 :</b> X: -0.14319510 / Y: 43.10255190 <b>Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :</b> X: 443993.36 / Y: 6227682.16 <b>Coordonnées RGF93 (ETRS89) :</b> X: -0.1431951 / Y: 43.1025519 <b>Code Hydro:</b> Q---0100 <b>Rive de référence:</b> Non renseigné	

	<b>3 juillet 1897</b> Nature de l'inondation : <b>Débordement de cours d'eau</b>	Nature du repère : <b>Plaque</b>
<b>Commentaires :</b> Code : 123		

<b>GÉNÉRAL</b> <hr/> <b>Code :</b> 23PLVG_GP_R_132_2 <b>Date de mise à jour :</b> 13/06/2023 <b>Auteur :</b> SPC GAD	<b>MARQUE</b> <hr/> <b>Maximum de l'inondation :</b> Oui <b>Visibilité :</b> Oui <b>État du repère :</b> Non renseigné <b>Pérennité :</b> Non renseigné <b>Repère calculé :</b> Non renseigné <b>PHEC :</b> Non renseigné
	<b>SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES DE LA CRUE DE JUIN 2013 -</b> <hr/> <b>Type de repérage :</b> Campagne de terrain post-inondation <b>Organisme :</b> Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves

Vue du repère