

Commune : **VILLELONGUE** | Rivière : **Le Gave de Pau**

Rue de Couscouillet

Commentaires : Code : 133

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
 Code : 23PLVG_GP_S_141 Date de mise à jour : 13/06/2023
 Auteur : SPC GAD



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.06294180 / Y: 42.96058620
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 449914.36 / Y: 6211652.13
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.0629418 / Y: 42.9605862
 Code Hydro: Q--0100 Rive de référence: Non renseigné

18 Juin 2013
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Code : 133 - Fiabilité : Moyenne - Trace de boue pourrait indiquer niveau max de la crue

GÉNÉRAL

Code : 23PLVG_GP_R_141_1 Date de mise à jour : 13/06/2023
 Auteur : SPC GAD

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné



Vue du repère

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES DE LA CRUE DE JUIN 2013 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
 Organisme(s) : Services municipaux