	Commune : <b>LOURDES</b>	Rivière : <b>Le Gave de Pau</b>
	<b>Avenue Bernadette Soubirous #2</b>	
<b>Commentaires :</b> Code : 142		<b>1</b> Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

---


**Unité de gestion :** Gironde-Adour-Dordogne  
**Code :** 23PLVG\_GP\_S\_150      **Date de mise à jour :** 13/06/2023  
**Auteur :** SPC GAD



**GÉOLOCALISATION**

---

**Coordonnées WGS84 :** X: -0.05394080 / Y: 43.09650010  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 451233.24 / Y: 6226724.54  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.0539408 / Y: 43.0965001  
**Code Hydro:** Q---0100      **Rive de référence:** Non renseigné

	<b>18 Juin 2013</b> Nature de l'inondation : <b>Débordement de cours d'eau</b>	Nature du repère : <b>Témoignage oral</b>
	<b>Commentaires :</b> Code : 142 - Fiabilité : Bonne - +50 cm dans le 2ème sous-sol (pas de laisse, dire directrice)	

**GÉNÉRAL**

---

**Code :** 23PLVG\_GP\_R\_150\_1      **Date de mise à jour :** 13/06/2023  
**Auteur :** SPC GAD

**MARQUE**

---

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non      **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Non renseigné      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES DE LA CRUE DE JUIN 2013 -**

---

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme :** Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves