

Commune : AGOS-VIDALOS

Route de Lourdes #2

Commentaires: Code: 19

Repère(s) sur

le site

Rivière : Le Gave de Pau

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne

Code: 23PLVG_GP_S_19 **Date de mise à jour :** 13/06/2023

Auteur: SPC GAD



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84: X: -0.06242440 / Y: 43.03181350

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 450263.66 / Y: 6219564.47 Coordonnées RGF93 (ETRS89): X: -0.0624244 / Y: 43.0318135 Code Hydro: Q---0100 Rive de référence: Non renseigné



18 Juin 2013

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires: Code: 19 - Fiabilité: Moyenne - Dépôt de laisses en RG du gave à priori pas d'inondation de la voie verte, Embacle important en aval


GÉNÉRAL

Code: 23PLVG_GP_R_19_1

Auteur: SPC GAD

Date de mise à jour :

13/06/2023



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité: Non État du repère : Non renseigné Pérennité: Non renseigné Repère calculé: Non renseigné

PHEC: Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES DE LA CRUE DE JUIN 2013 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation Organisme : Syndicat Mixte de Développement Rural de

l'Arrondissement d'Argelès-Gazost