

Commune : **AGOS-VIDALOS** | Rivière : **Le Gave de Pau**

Route de Lourdes #2

Commentaires : Code : 19 **1** Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
 Code : 23PLVG_GP_S_19 Date de mise à jour : 13/06/2023
 Auteur : SPC GAD



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.06242440 / Y: 43.03181350
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 450263.66 / Y: 6219564.47
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.0624244 / Y: 43.0318135
 Code Hydro: Q--0100 Rive de référence: Non renseigné

18 juin 2013 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Code : 19 - Fiabilité : Moyenne - Dépôt de laisses en RG du gave à priori pas d'inondation de la voie verte, Embacle important en aval

GÉNÉRAL

Code : 23PLVG_GP_R_19_1 Date de mise à jour : 13/06/2023
 Auteur : SPC GAD



Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES DE LA CRUE DE JUIN 2013 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
 Organisme(s) : Syndicat Mixte de Développement Rural de l'Arrondissement d'Argelès-Gazost