

Rivière : **Le Gave de Pau**

Route du Bois de Lourdes

Commentaires : Code : 122

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne

Date de mise à jour : 13/06/2023

Auteur : SPC GAD




GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.14319510 / Y: 43.10255190

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 443993.36 / Y: 6227682.16

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.1431951 / Y: 43.1025519

Rive de référence: Non renseigné



Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Plaque**

Commentaires : Code : 122

GÉNÉRAL

Code : 23PLVG_GP_R_132_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GAD

13/06/2023



Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

État du repère : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

Repere calculé : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES DE LA CRUE DE JUIN 2013 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves