
	Commune : <b>LUGAGNAN</b>	Rivière : <b>Le Gave de Pau</b>
	<b>Chemin de la Chocolaterie #5</b>	
<b>Commentaires :</b> Code : 139		<b>1</b> Repère(s) sur le site

<b>GÉNÉRAL</b> <hr/> <b>Unité de gestion :</b> Gironde-Adour-Dordogne <b>Code :</b> 23PLVG_GP_S_146 <b>Date de mise à jour :</b> 13/06/2023 <b>Auteur :</b> SPC GAD	
<b>GÉOLOCALISATION</b> <hr/> <b>Coordonnées WGS84 :</b> X: -0.03976670 / Y: 43.06706000 <b>Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :</b> X: 452261.28 / Y: 6223409.13 <b>Coordonnées RGF93 (ETRS89) :</b> X: -0.0397667 / Y: 43.06706 <b>Code Hydro:</b> Q---0100 <b>Rive de référence:</b> Non renseigné	

	<b>18 Juin 2013</b> Nature de l'inondation : <b>Débordement de cours d'eau</b> Nature du repère : <b>Laisse d'inondation</b>
<b>Commentaires :</b> Code : 139 - Fiabilité : Excellente - +53cm depuis le carrelage de la salle à manger en RdC	

<b>GÉNÉRAL</b> <hr/> <b>Code :</b> 23PLVG_GP_R_146_1 <b>Date de mise à jour :</b> 13/06/2023 <b>Auteur :</b> SPC GAD	<b>MARQUE</b> <hr/> <b>Maximum de l'inondation :</b> Oui <b>Visibilité :</b> Non <b>État du repère :</b> Non renseigné <b>Pérennité :</b> Non renseigné <b>Repère calculé :</b> Non renseigné <b>PHEC :</b> Non renseigné
	<b>SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES DE LA CRUE DE JUIN 2013 -</b> <hr/> <b>Type de repérage :</b> Campagne de terrain post-inondation <b>Organisme :</b> Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves