

Commune : **LOURDES** | Rivière : **Le Gave de Pau**

Avenue Bernadette Soubirous #2

Commentaires : Code : 142 **1** Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
 Code : 23PLVG_GP_S_150 Date de mise à jour : 13/06/2023
 Auteur : SPC GAD



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.05394080 / Y: 43.09650010
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 451233.24 / Y: 6226724.54
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.0539408 / Y: 43.0965001
 Code Hydro: Q--0100 Rive de référence: Non renseigné

18 juin 2013 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Code : 142 - Fiabilité : Bonne - +50 cm dans le 2ème sous-sol (pas de laisse, dire directrice)

GÉNÉRAL

Code : 23PLVG_GP_R_150_1 Date de mise à jour : 13/06/2023
 Auteur : SPC GAD



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES DE LA CRUE DE JUIN 2013 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
 Organisme(s) : Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves