Commune : **LOURDES** | Rivière : **Le Gave de Pau**

Avenue Bernadette Soubirous #2

Commentaires : Code : 142

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code : 23PLVG_GP_S_150 **Date de mise à jour :** 13/06/2023
Auteur : SPC GAD

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.05394080 / Y: 43.09650010
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 451233.24 / Y: 6226724.54
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.0539408 / Y: 43.0965001
Code Hydro: Q---0100 **Rive de référence:** Non renseigné

18 Juin 2013

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Code : 142 - Fiabilité : Bonne - +50 cm dans le 2ème sous-sol (pas de laisse, dire directrice)

GÉNÉRAL

Code : 23PLVG_GP_R_150_1 **Date de mise à jour :** 13/06/2023
Auteur : SPC GAD

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES DE LA CRUE DE JUIN 2013 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves