


	Commune : <b>LAU-BALAGNAS</b>	Rivière : <b>Le Gave de Pau</b>
	<b>Chemin Artigue Ménigue</b>	

**Commentaires :** Code : 205

**1** Repère(s) sur le site

<b>GÉNÉRAL</b> <p>Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne</p> <p>Code : 23PLVG_GP_S_209      Date de mise à jour : 13/06/2023</p> <p>Auteur : SPC GAD</p>	
<b>GÉOLOCALISATION</b> <p>Coordonnées WGS84 : X: -0.08429810 / Y: 42.98585010</p> <p>Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 448281.22 / Y: 6214527.07</p> <p>Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.0842981 / Y: 42.9858501</p> <p>Code Hydro: Q---0100      Rive de référence: Non renseigné</p>	

	<b>18 Juin 2013</b>
Nature de l'inondation : <b>Débordement de cours d'eau</b> Nature du repère : <b>Laisse d'inondation</b>	
<b>Commentaires :</b> Code : 205 - Fiabilité : Moyenne - + 20 cm dans le jardin et le vide sanitaire	

<b>GÉNÉRAL</b> <p>Code : 23PLVG_GP_R_209_1      Date de mise à jour : 13/06/2023</p> <p>Auteur : SPC GAD</p>	<b>MARQUE</b> <p>Maximum de l'inondation : Oui</p> <p>Visibilité : Non      État du repère : Non renseigné</p> <p>Pérennité : Non renseigné      Repère calculé : Non renseigné</p> <p>PHEC : Non renseigné</p>
	<b>SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES DE LA CRUE DE JUIN 2013 -</b> <p>Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation</p> <p>Organisme : Particulier</p>