

Commune : **VILLELONGUE** | Rivière : **Le Gave de Pau**

Au droit de la station d'epuration.

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
 Code : GTL_S_117 Date de mise à jour : 26/08/2016
 Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.06303470 / Y: 42.96090000
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 449908.13 / Y: 6211687.29
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.0630347 / Y: 42.9609
 Code Hydro: Q--0100 Rive de référence: Droite

18 juin 2013
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Code : 135 - Fiabilité : Bonne - Pic de crue arrive vers 22h, photos prises autour de 15h

GÉNÉRAL

Code : 23PLVG_GP_R_219_1 Date de mise à jour : 13/06/2023
 Auteur : SPC GAD

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné



Vue du repère

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES DE LA CRUE DE JUIN 2013 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
 Organisme(s) : Services municipaux